

## Rapport complet du 07 novembre 2025

N°	Atelier	Machine	Type d'entretien	Périodicité (en jours)	Date
1	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	0	25.10.2025
2	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	0	29.10.2025
3	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	3	29.10.2025
4	MR24	N°10 - Perceuse - Aciera 22 - N° Série	vidange	30	30.10.2025
5	MR24	N°10 - Perceuse - Aciera 22 - N° Série	vidange	20	30.10.2025
6	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	20	25.10.2025
7	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	1	25.10.2025
8	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	10	25.10.2025
9	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	0	31.10.2025
10	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	1	31.10.2025
11	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	2	25.10.2025
12	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	3	25.10.2025
13	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	4	25.10.2025
14	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	2	25.10.2025

15	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	3	25.10.2025
16	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	4	25.10.2025
17	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	5	25.10.2025
18	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	6	25.10.2025
19	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	7	25.10.2025
20	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	6	24.10.2025
21	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	6	26.10.2025
22	MR18	N°1001 - Tour conv. - Schaublin 125 - N° série 300775	Panne des avances - problème carte électronique	8	25.10.2025
23	MR24	N°10 - Perceuse - Aciera 22 - N° Série	vidange	2	25.10.2025
24	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	0	25.10.2025
25	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	5	25.10.2025
26	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	6	25.10.2025
27	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	0	01.11.2025
28	MR24	N°1 - Perceuse - Aciera 22 K1-VRE - N° Série 55976	huile	4	01.11.2025
29	MR24	N°10 - Perceuse - Aciera 22 - N° Série	vidange	0	25.10.2025
30	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	31	07.11.2025

31	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	31	07.09.2025
32	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	30	07.09.2025
33	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	31	07.10.2025
34	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	30	07.10.2025
35	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	32	07.10.2025
36	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	0	07.10.2025
37	MR24	N°1008 - Fraiseuse conv. - Schaublin 213 - N° Série 300766	alignement	30	15.10.2025